

A potikkal kell kalibrálni az áram, ill a fesz mérés pontosságát

