


50V-5A esetén R2=3k3; R3=430k; R10=86k;
 illetve Ube=AC42V; és C1-C3-C4 feszültsége 63V legyen.
 (4A-hez R10=100k)

Labortápegység 0-30V/0-3A (2.7.2 verzió)

ALKOTÓ-s átrajzolat PIONEER tervei alapján



!!! ALKATRÉSZ OLDAL FELŐL NÉZVE !!!