




A háromfázisú motorok egyfázisú hálózatról is üzemeltethetők segédfázis üzemmódban a 4.41. és 4.42. ábrák kapcsolási vázlatai szerint.



a)




b)




c)

4.41. ábra. Csillagkapcsolású motor üzemeltetése egyfázisú hálózatról


a) elvi rajz; b) és c) különböző forgásirányra való bekötés



a)



b)



c)