

P1-el 5 mV feszültséget célszerű beállítani a 0R47/5W-os ellenállások valamelyikén, nyugalmi állapotban, rövidre zárt bemenet mellett. A beállított értéke a többi ellenálláson is ellenőrizzük!

