

## A MIF011 panel bekötési rajza

### Csatlakozó kiosztás

Szivattyúmotor:	1	2	VÉDŐFÖLD
Hálózat (~230V Be):	3 (fázis)	4 (nulla)	VÉDŐFÖLD
Hálózat (~230V Ki):	5 (nulla)	6 (fázis)	VÉDŐFÖLD
Helyiségtermosztát:	7 (1)	9 (2)	
Reteszkapcsoló:	10	11	
Kazántermosztát:	KTH P1	KTH 1	

A védőföldelő vezetékek a védőföldelő sínre csatlakoznak.

### Bekötési rajz:

