


Egyes ügyfelek 1-nél több PCB-t szeretnének egyesíteni ugyanabban a gerberben. Tudjuk, hogy pénzt szeretne megtakarítani, de ez megnehezítheti a **tábla körvonalának levágását**, és ami még fontosabb, sokkal több időt vesz igénybe a PCB felvétele és becsomagolása. Bár ezzel csak egy rendelés van, ez bonyolítja a panelek gyártását és az egyes NYÁK szétválasztását, ezért általában többet számolunk fel. Hasonlóképpen, ha lyukakat vagy réseket használunk a táblák közötti áttörési szakaszokként, ugyanúgy kezeljük, mintha egynél több mintát helyeznénk el egy panelen, mindegyiknek saját táblakörvonala van.

Megjegyzés: Ez a felár csak akkor érvényes, ha a panelen lévő PCB-k eltérőek. Az alábbi bal oldali képen látható táblákért nem kell külön díjat fizetni, mert könnyű felvenni, de a jobb oldali képhez hasonló táblákért többletdíjat kell fizetni.



Mit tekintenek különböző terveknek?

Alapvetően, ha a nyomtatott áramkört lapon a nyomok/szítanyomás különbözik, mindaddig, amíg elválasztható, függetlenül attól, hogy V-vágás, marás vagy lyukak fúrhatók, az eltérő kialakításnak minősül. Még valami, néha még az összes nyomtatott áramkör is ugyanúgy néz ki, de ha nincs olyan kapcsolat, amivel egyetlen panelt lehetne összeállítani, és egy darabban kell elküldeni, akkor az is más kivételnek számít.

Tippek:

Ha még csak a prototípus fázisban van, és pénzt szeretne megtakarítani, elhelyezheti a különböző terveket egy általános tábla körvonalon belül, és a selyemrétegbe húzott vonalakkal jelölheti ki a különálló PCB-ket. Ezután, amikor megkapja a nyomtatott áramkört lapon, óvatosan vágja szét őket (javasoljuk, hogy ezt a PCB-k összeszerelése előtt tegye meg!).

Az alább látható PCB-hez hasonlóan a sárga vonalak a selyemrétegekben vannak húzva, amelyek azt mutatják, hogyan lehet 3 különböző PCB-t egy gerberbe egyesíteni anélkül, hogy többletköltség merülne fel.

