



14.1V akkufeszültség mellett addig állítsd a potit, míg fel nem kapcsolódnak az égők  
 Célszerű többfordulatos helitrimmert alkalmazni.  
 Az áramkörnek ~ 0.2V hiszterézise van, ami a túl gyakori kapcsolást, vibrálást kiküszöböli.