

Ц 4324 kombinált mérőműszer

20kΩ/V, 4kΩ/V-

Mérés- mód	A B2 kontaktusok záródása-nyitódása											
	A				B				C			
~	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
+Ω	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ω	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

A B2 kontaktusok sorozámozása

