


Ge Lee Inverteres hegeszt teljes hidas.

Nagyfesz. gyújtás
(kb: 40V helyett 80V 12A)

4db igbt réz Processzor hűtőn



Gate trafóra

FETMEGHAJTO
5X22 menet

TR2

CONN-SIL2

TR1

ÁRAMVÁLTÓ

1/80

80 menet

26menet

4 menet

4 menet

40mm átmér j
sárgaféher ferrit
24 menet.

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH

60uH


60uH

60uH

60uH

60uH

4X 100nF



Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra

Főtrafóra


Főtrafóra

**Ha 180A alatti a max
áram elég 2x3 dióda is.**

**Főtrafó: 4pár ferrit
monitorokból bontva**

Leragadás védelem.

**Vezérlés tápegység
15V 1.5A -es dugasztáp.**



**Készítette: Bíró István
2016.08.29**